

## 인천해수청, 여름철 재난대비 항만·어항시설물 및 건설현장 정기안전점검 실시

- 항만·어항시설물 96개소 및 건설현장 3개소를 대상으로 실시
- 풍수해 및 지진대비 침수, 붕괴위험 유무 등 중점 점검

인천지방해양수산청(청장 김성범)은 오는 5월 17일부터 6월 20일까지 35일간 여름철 풍수해를 대비하여 인명사고 예방을 위해 항만·어항시설물 및 건설현장에 대한 안전점검을 실시한다고 밝혔다.

이번 점검은 「재난 및 안전관리 기본법」 등에 따라 재난관리책임기관으로서 태풍내습 등 각종 풍수해로부터 시민의 안전을 확보하기 위해 아암1교 등 항만·어항시설물 96개소와 인천항 연안부두 수제선 정비공사 등 건설현장 3개소, 총 99개소를 대상으로 실시한다.

시설물에 대한 주요 점검사항은 집중호우 발생 시 침수를 예방하기 위해 인천신항교 등 교통시설의 배수로 상태, 보행로의 균열 등 붕괴위험 유무 및 안전난간 등 안전시설의 관리상태 등이다. 특히, 최근 강원도 동해시 해역에서 지속적인 지진(4.23~5.10.)이 발생하는 등 지진재난이 우려됨에 따라 가로등, 안전표지판 등 도로교통시설 등의 낙하에 대비하여 교량 등 본시설외 부속시설에 대하여도 집중점검할 계획이다.

건설현장 점검의 경우는 태풍내습 등 풍수해를 대비하여 비상사태 발생 시 대응 대책 마련 여부와 수방자재 확보 여부 등을 점검한다. 또한 지진재난에 대비하여 급경사지 등 붕괴 우려 구간내 방호시설, 접근금지 시설 설치 여부 등을 중점적으로 점검한다.

안전점검 결과에 따라 시설물의 경미한 파손의 경우 현장조치하고, 보수·보강이 필요한 시설물은 관계기관(IPA, 한국어촌어항공단)에 보수요청하거나 최대한 조기에 유지보수 예산을 확보·조치하여 안전성을 확보할 계획이다. 건설현장의 안전관리 및 안전시설 등 미흡한 부분에 대해서는 발견시 즉시 시정 및 재발 방지 대책을 마련·시행할 예정이다.

지윤식 인천지방해양수산청 항만정비과장은 “풍수해, 지진 등 자연재난으로부터 시민의 안전을 확보하기 위하여 지속적인 점검과 체계적인 유지관리를 실시하여 철저한 대비 태세를 갖추도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

담당 부서	인천지방해양수산청 항만정비과	책임자	과 장	지윤식 (032-880-6310)
		담당자	사무관	김우진 (032-880-6311)
협조부서	인천지방해양수산청 항만개발과	책임자	과 장	손원권 (302-880-6330)
		담당자	사무관	서성룡 (032-880-6331)



**□ 추진배경**

- 여름철 재난대비 항만어항시설물을 이용하는 시민들의 안전 확보 및 건설현장의 중대재해 등 안전사고 예방을 위하여 정기안전점검 시행

**□ 점검개요**

- **(점검대상)** 역무선항구 방파제 등 기존시설물 96개소 및 인천항 연안부두 수제선 정비공사 등 건설현장 3개소(총 99개소)
- **(점검기간)** '23. 5. 17. ~ 6. 20.(35일간)
- **(점검사항)**
  - **(기존시설물)** 시설물의 손상·균열 등 상태점검 및 안전시설(안전난간, 차막이)의 상태, 지진대비 낙하위험(가로등, 경고표지판) 유무 등
  - **(건설현장)** 안전표지판 및 통행안전시설 설치 여부, 수방자재 확보, 급경사지 붕괴 우려 구간내 접근금지 시설 설치 여부 등

## 참고2

## 점검 대상 시설물 및 건설현장 현황

### □ 기존시설물 : 96개소

연번	항별	시설물별	시설명
1	인천남항	외곽시설	역무선항구 방파제
2	인천남항	외곽시설	일반항구 남방파제
3	인천남항	외곽시설	일반항구 북방파제
4	인천남항	외곽시설	갑문 남방파제
5	인천남항	외곽시설	갑문 북방파제
6	인천남항	교통시설	아암1교(동측교량)
7	인천남항	교통시설	아암2교(연결교량)
8	인천남항	교통시설	아암3교(북측교량)
9	인천남항	외곽시설	국제여객부두 방파호안
10	인천남항	교통시설	인천남항도로
11	인천북항	외곽시설	영종도투기장 1단계 호안
12	인천북항	외곽시설	영종도투기장 2단계 호안
13	인천북항	교통시설	서해교
14	인천북항	외곽시설	만석부두 호안
15	인천북항	계류시설	만석부두 부잔교
16	인천북항	외곽시설	북성포구 호안
17	인천신항	외곽시설	진입도로 호안
18	인천신항	교통시설	인천신항교
19	인천신항	외곽시설	관리부두 호안
20	인천신항	외곽시설	배후단지 호안
21	인천신항	교통시설	인천신항도로
22	인천신항	외곽시설	서측호안
23	인천신항	외곽시설	동측호안
24	경인항	계류시설	아라잔교 아라1호
25	경인항	계류시설	아라잔교 아라2호
26	연평도항	계류시설	물양장(당섬)
27	연평도항	계류시설	물양장(본도)
28	연평도항	계류시설	선착장
29	연평도항	외곽시설	동방파제
30	연평도항	외곽시설	서방파제
31	연평도항	외곽시설	남방파제
32	연평도항	교통시설	남측 연도교
33	연평도항	외곽시설	신설 준설토투기장 호안
34	연평도항	교통시설	북측 연도교
35	연평도항	계류시설	연평1잔교 연평1호
36	연평도항	계류시설	신설 물양장
37	연평도항	계류시설	연평2잔교 연평2호
38	용기포신항	계류시설	여객부두
39	용기포신항	계류시설	카페리 및 화물부두
40	용기포신항	계류시설	관리부두
41	용기포신항	계류시설	용기포1잔교 용기포1호

연번	항별	시설물별	시설명
42	용기포신항	외곽시설	동방파제
43	용기포신항	외곽시설	서방파제
44	용기포신항	외곽시설	외곽호안
45	용기포신항	외곽시설	방파호안
46	용기포신항	외곽시설	투기장호안
47	용기포구항	계류시설	물양장(여객부두)
48	용기포구항	계류시설	물양장(화물부두)
49	용기포구항	계류시설	물양장(어선부두)
50	용기포구항	외곽시설	방파제
51	덕적도항	외곽시설	서방파제
52	덕적도항	외곽시설	동방파제
53	덕적도항	계류시설	물양장
54	덕적도항	외곽시설	호안
55	진두항	외곽시설	남방파제
56	진두항	외곽시설	북방파제
57	진두항	외곽시설	이안제
58	진두항	외곽시설	내오리방파제
59	진두항	외곽시설	호안A
60	진두항	외곽시설	호안B
61	진두항	외곽시설	호안C
62	진두항	계류시설	내오리물양장
63	진두항	계류시설	소형선부두
64	진두항	계류시설	선착장A
65	진두항	계류시설	선착장B
66	진두항	계류시설	부잔교A
67	진두항	계류시설	부잔교B
68	선진포항	외곽시설	동방파제
69	선진포항	외곽시설	방사제
70	선진포항	계류시설	물양장A
71	선진포항	계류시설	물양장B
72	선진포항	계류시설	신설물양장
73	선진포항	계류시설	카페리부두
74	선진포항	외곽시설	외곽호안
75	선진포항	외곽시설	경사호안
76	선진포항	계류시설	선양장
77	선진포항	기타시설	연결인도
78	선진포항	외곽시설	투기장호안
79	선진포항	계류시설	부잔교A
80	선진포항	계류시설	부잔교B

연번	항별	시설물별	시설명
81	어유정항	계류시설	물양장(기존)
82	어유정항	계류시설	물양장(신규)
83	어유정항	계류시설	선양장
84	어유정항	외곽시설	방파호안
85	어유정항	계류시설	어유정1호
86	어유정항	계류시설	어유정2호
87	어유정항	외곽시설	서방파제
88	어유정항	외곽시설	남방파제
89	소래포구항	계류시설	부잔교A
90	소래포구항	계류시설	부잔교B
91	소래포구항	계류시설	소형선부두A
92	소래포구항	계류시설	소형선부두B
93	소래포구항	계류시설	소형선부두C
94	소래포구항	계류시설	소형선부두D
95	소래포구항	계류시설	선양장
96	소래포구항	외곽시설	호안

□ **건설현장 : 3개소**

번호	공사명	공사기간	사업량	비고
1	용기포항 접안시설 축조공사	'19.09.25 ~ '23.09.23	·해경부두 220m ·내부가호안 335.5m ·호안 342.5m ·준설 1식	
2	소래포구항 건설공사	'21.11.15. ~ '26.11.13.	·접안시설 734m ·외곽시설 334m ·준설 1식	
3	인천항 연안부두 수제선 정비공사	'22.12.26. ~ '25.12.24.	·수제선 정비 396m	